


A x 2	B x 4	C x 10	E x 2	G x 2	D x 12	F x 10
M6x30mm	M6x40mm	M6x50 mm	M6x50mm	M6	M6	Ø50x60 mm


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочтите это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия.
Следите всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

ВАЖНО!

В любом изделии, собранном с использованием винтов любого типа, необходимо через 2 недели после сборки и дальнейшем каждые 3 месяца подтягивать винты, чтобы обеспечить прочность изделия в течение срока эксплуатации.


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ТКАНИ!

Очистите изделие чистой влажной тряпкой. Используйте только чистую воду. Пыль и грязь можно удалять пылесосом или чистой мягкой тряпкой. Не наносите моющие средства, растворители или другие химические вещества на ткань, поскольку они могут привести к вымыванию цвета. Некоторые съёмные элементы из ткани можно стирать. В таких случаях к ткани **ОБЯЗАТЕЛЬНО** прилагается инструкция по стирке.


Упаковщик

3 подушки бол.

3 подкладки


2 подлокотника

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

1/4




1	C x 10 M6x50mm	D x 10 M6	F x 10 Ø50x60 mm	A x 2 M6x30mm		
---	-------------------	--------------	---------------------	------------------	--	--




2/4

2

B x 4 M6x40 mm	D x 2 M6	E x 2 M6x50 mm	G x 2 M6	
-------------------	-------------	-------------------	-------------	--



3/4



4/4